

# ПАСПОРТ

готовности дома к эксплуатации в отопительном сезоне 2020/2021 г.

Адрес: п. РАДЧЕНКО дом № 30

Принадлежность объекта:

## I. Общие сведения.

1. Наименование объекта-жилой дом
2. Год постройки 1963
3. Степень износа по данным государственного технического учета на 15.04.1992 –30%
4. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет
5. Количество этажей 2
6. Наличие подвала нет
7. Количество квартир 24(однокомнатные – 4, двухкомнатные – 18, трехкомнатные – 2)
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет
9. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания нет
10. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
11. Строительный объем 4219.м3
12. Площадь:
  - а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкапами, коридорами и лестничными клетками 1108,3 кв.м
  - б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1034,5 кв.м
  - в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв.м
  - г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 73,8 кв.м
13. Количество лестниц 3шт.
- 14.Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

15. Источники:

Теплоснабжение –центральное

Газоснабжение-центральное

Водоснабжение- центральное

Энергоснабжение-имеется

16. Источники: теплоснабжения: ООО «Теплый двор»

газоснабжения: Конаковомежрайгаз электроснабжения: ТверьАтомЭнергоСбыт

## II. Результаты эксплуатации в прошедшем отопительном сезоне 2019/2020г.

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2018 г.

## III. Объемы выполненных работ по подготовке к отопительному сезону 2020/2021 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану	Фактически выполнено
1	Ремонт кровли	м <sup>2</sup>		
2	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-		
	утепление (засыпка) чердачного перекрытия	м <sup>2</sup>		
	изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	п.м.		
3	Ремонт фасадов, в том числе:	-		
	ремонт и покраска(покраска дверей)	м <sup>2</sup>		
	герметизация швов	п.м.		
	ремонт вент.каналов	шт.		
	утепление оконных проемов	шт.		
	утепление дверных проемов	шт.		
4	Ремонт подвальных помещений, в том числе:	-		
	изоляция трубопроводов	п.м.		
	ремонт дренажных и водоотводящих устройств	п.м.		
5	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:	м <sup>2</sup>		
	отмосток	шт.		
	прямков	шт.		

6	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:		-		
6.1	центрального отопления:		-		
		радиаторов	секц.		
		трубопроводов	п.м.		
		запорной арматуры	шт.		
		промывка и опрессовка	шт.		
		ремонт и подготовка теплового счетчика	шт.		
6.2	горячего водоснабжения:		-		
		трубопроводов	п.м.		
		запорной арматуры	шт.		
		промывка и опрессовка	шт.		
6.3	водопровода:		-		
		ремонт и замена арматуры	шт.		
		ремонт и изоляция труб	п.м.		
		ремонт насосов подкачки	шт.		
		ремонт и подготовка водомерного узла	шт.		
6.4	канализации:		-		
		ремонт трубопроводов	п.м.		
		ремонт колодцев	шт.		
		промывка системы	шт.		
6.5	электрооборудование:		-		
		световая электропроводка	п.м.		
		силовая электропроводка	п.м.		
		вводные устройства	шт.		
		электрощитовые	шт.		
		электродвигатели	шт.		
7	Обеспеченность объекта:		-		
		пескосоляной смесью и химреагентами	т		
		инструментом и инвентарем для зимней уборки территории	шт.	3	3
8	Другие работы: Ремонт подъездной двери		шт.	1	1
	Покраска подъездной двери		шт.	3	3

#### IV. Результаты проверки готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2020/2021 г.

1. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану.
2. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует проекту.
3. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки – удовлетворительное.

**Вывод:** Объект к эксплуатации готов

*(указывается готовность к эксплуатации в отопительном сезоне)*

Комиссия произвела проверку выше указанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии

Глава администрации городского поселения

«Поселок Радченко»

(Цыганок В.А.)

Зам. председатель

Председатель Совета депутатов «Поселок Радченко»

(Пакин С.Ю.)

Члены комиссии

Директор МУП «Ресурс»

(Артамонов А.П.)

Зам. главы администрации городского поселения

«Поселок Радченко»

(Новиченко Г.М.)

Директор МКУ «Радченковская библиотека»

депутат городского поселения поселок Радченко

(Кондакова Л.К.)

Главный инженер АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково

(Цапук Г.К.)

Представитель домового комитета

(Кузнецов В.А.)

«01» 05 2020 г.